

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECȚIE

Echipamente Tehnologice pentru Construcții și Gospodărie Comunală



INSPECTION BODY

For Construction and Urban Management equipment

acreditat pentru
INSPECȚIE



SR EN ISO/CEI 17020:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. OI 012/2009

RAPORT DE INSPECȚIE

Nr: RI - 002 din 12.01.2011.

pentru

INSTALAȚIA DE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE

Model: KREMENCIUG Tip: DS 185 Serie:4053 An fabricație: 1996

◆ BENEFICIAR:


- Firma: S.C. DRUMURI BIHOR S.A.
- Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 84, Oradea, jud. Bihor, ROMÂNIA.
- Contract nr. 1100 din 03.01.2011.

◆ PRODUCĂTOR:

- Firma: MAȘINI PENTRU DRUMURI KREMENCIUG SA KREDMAȘ.
- Sediul: Str. Letoctyabrya, nr. 60, Kremenciug, UCRAINA.

- ◆ **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** cartea tehnică; NE 003/1997, pct. 2.3.1.5; cap. 3; cap. 6; STAS 11617/1990, pct. 1.2-al.2; 2 – al. 2; 3 – 3.7; 4.2; 5.1; 5.2; 5.7; 5.8; 5.10 – anexa D; 5.11; SR 7970:2001 pct. 2.3.1.2; 2.3.2.3; 2.3.3.4; 3.2; SR 174-2/1997, pct. 2.2.
- ◆ **METODE ȘI PROCEDURI DE INSPECȚIE UTILIZATE:** PT - INSPECT – 9.3.
- ◆ **LOCUL INSPECȚIEI:** Str. Burgundia Mare, nr 22, Beiuș, jud. Bihor.
- ◆ **DATA (DATELE) EFECTUĂRII INSPECȚIEI:** 12.01.2011 (În condițiile respectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere furnizate de producător, următoarea inspecție se poate face până la data de 12.01.2013).
- ◆ **DATA ULTIMEI INSPECȚII:** 15.01.2009.
- ◆ **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (HG 2139/2004):** 6-10 ani.
- ◆ **DURATA DE FUNCȚIONARE CONSUMATĂ:** 14 ani.
- ◆ **DATA ULTIMEI REVIZII TEHNICE (conform fișă de urmărire):** 30.09.2010.
- ◆ **REZULTATELE INSPECȚIEI:** Conform anexei (pag. 2-6). Acestea se referă numai la produsul inspectat pe baza procedurii 9.3, acceptată de beneficiar.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Ion-Jan NECȘOIU



Se interzice reproducerea parțială a Raportului de Inspecție fără aprobarea ICECON INSPECT și a "BENEFICIARULUI"